カメレオンファクトリー

パフォーマンスイグナイター

USB ドライバのインストール方法



USB ドライバのインストール方法

次の手順に従います。

当社 HP のダウンロードコーナーより、パフォーマンスイグナイターUSBドライバをダウンロードします。

[スタート] ボタンをクリックします。検索ボックスに「ファイルを指定して実行」と入力し、結果の一覧の [ファイル名を指定して実行] をクリックします。

[ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスに、「hdwwiz」と入力して [OK] をクリックします。



ウィザードの指示に従って操作し、[次へ]をクリックします。



矢印の部分を選択し、[次へ]をクリックします。



[次へ]をクリックします。

ハードウェアの追加		
次の一覧からインストールするハードウェアの種類	を選択してください。	
希望するハードウェアのカテゴリが見つか クリックしてください。	いらない場合は、「すべてのデバイ)	スを表示] を
共通ハードウェアの種類(出):		
すべてのデバイスを表示		*
1394 バスホストコントローラー つ IDE ATA/ATAPI コントローラー		
⊜ IEEE 1284.4 デバイス		
■ IEEE 1284.4 互換プリンター		
Media Center Extender		
■ SBP2 IEEE 1394 デバイス		
■ SD ホスト アダプター		-
	〈 戻る(8) 次へ(10) >	

一覧から矢印の部分 [すべてのデバイスを表示]を選択し、[次へ]をクリックします。

このハードウェアのためにインス	トールするデバイス ドライバーを選択してください。	
リュードウェア ダパイスの3 ディスが地域を場合は、1	総造元とモデルを選択して [広へ] をりいうして(ささい、インストールするドライバーの ディスク(19月1] をクリックして(ささい、	
製暖元	 モデル 	
StatNigK (Standard system devices) (WPD 総別記憶域デバイス) (対知記2箇地デバイス)	WTsUbbGD DeviceDesc GenericN	
このドライバーはデジタル署名 トライバーの署名が重要な様	されています。 ディスク使用によ	
	(展び回) 次へ版> キャンセル	

矢印の部分 [ディスク使用]をクリックします。



[参照]でダウンロードしたフォルダを選択し、 [ОК] をクリックします。

3 ファイルの場所	CL#1	
ファイルの場所位: 🎆 CYGNUSXイケナイタ	- 🗿 👂 📴 -	
名前	更新日時	種類 サイズ
Digital Igniter DAT_1_1_1_2	2012/01/15 21:39	ファイル フォルダー
🔒 Driver	2012/01/15 21:39	ファイル フォルター
🔋 FrameWorkSetup	2012/01/15 21:39	ファイル フォルダー
autorun.inf	2007/12/25 18:05	セットアップ情報
·		,
7mf.lk名(L): autorun.inf		- M((0)
ファイルの種類(1): セットアップ情報 (* ml)		- **CAL

ダウンロードしたフォルダから[Driver]を選択し、開きます。

ファイルの場所位: 🍶 Driver		- 🗿 👂 📂 🛄 -		
8M ⁽		更新日時	8831	サイズ
3000_XP		2012/01/15 21:39	ファイル フォルダー	
🕌 vista_7		2012/01/15 21:39	ファイル フォルダー	
🕌 vista_7_64bit		2012/01/15 21:39	ファイル フォルダー	
*	18			,
771/J-8(N): autorun.inf			- 6	K(Q)

自分の OS のバージョンに合わせたフォルダを指定して開きます。

注:ウインドウズ X P は、 **2 0 0 0 _ X P** ウインドウズ V i s t a / 7 は、 **V i s t a _ 7** ウインドウズ 7 64bit は、 **V i s t a _ 7**_64bit

3 ファイルの場所	SPACE A DOMEST	CLE1		X
ファイルの場所は	鷆 vista	- 🗿 🖻 🖻 🖽 -		
名和	*	更新日時	88:31	サイズ
FullControlS	lystem.inf	2010/02/18 15:36	セットアップ情報	
*				•
771/14B(10):	FullControlSystem.inf		•	11K(Q)
ファイルの種類(工):	セットアップ情報(*.inf)			的地址

「FullControlSystem.inf」を選択して開きます。

2092-	- ディスクからインストール	
4	製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。 キャンセル	
	製造元のファイルのコピー元(<u>C</u>): EWCYGNUSX{グナイタ¥Driver¥vista	選択したフォルダが表示されて います。

次の画面が表示されますので[OK]をクリックします。

ハードウェアの追加	
このハードウェアのためにインストールするデバイス ド	ライバーを選択してください。
リードウェアダリドイスの製造元とモデルを選択 ティスが味る場合は、ビイスの使用しをリック	て [よへ] をクリックしてくささい。インストールするドライバーの してくささい。
モデル	
Full Cantrol System	
▲ このドライバーはデジタル署名されていません。 ドライバーの著名が重要な理由	ディスク使用山

[次へ]をクリックします。

ハードウェアの通加
ハードウェアをインストールする準備ができました。
インストールするハードウェア:
Full Control System
新しいハードウェアのインストールを開始するには、「次へ」をクリックしてください。
〈原ふ(8) 「次へ(約)」 おおっけん

[次へ]をクリックします。



上の画面が出ますが、問題ありません。

矢印の部分をクリックするとインストールが始まり、自動的に終了します。

ハードウェアの追加	
	ハードウェアの追加ウィザードの完了
	次のハードウェアがインストールされました: Full Control System
	このデバイス用のソフトウェアはインストールされました が、正しく動作しない可能性があります。
	このデバイスを開始できません。 (コード 10)
	このハードウェアのリソースを表示または変更する(詳細設定)
	ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。
	(原私国) 売7 キャンセル

この画面がでると、インストールの完了です。[完了]をクリックします。

スタートボタン コントロールパネル システムを選択します。

システムのプロパティからハードウェアタブを選択し、デバイスマネージャーを選択します。

ポートの マークをクリックして にして開きます。

重要「Full Control System(COM)」の表示されています。 の部分にはいくつかの数字が入っているはずです。この数字をメモしておきます。 イグナイターとパソコンをつないで通信するときに必要になります。